

Analyserapport

Rekvisit: Vandværket Lyngen Snogebækvej 3 4600 Køge	Sagsnavn: Vandværket Lyngen Gruppe A+B parametre Sagsbeh.: Sten Henriksen
---	---

Prøver modtaget: 29-04-2019	Analyse påbegyndt: 29-04-2019	Rapportdato: 07-05-2019
Antal prøver: 1	Opbevaring: På køl	Rapport nr.: 1918-618
		Bilag: 0

Lab. nr.	1918-618-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	KKR								
Udtaget fra dato:	29-04-2019								
kl.:	13:05								
Prøve ID	Håndvask i værksted bl. batteri Snogebæksvej 3, Køge. U/skyl.								
Parameter			Minimum	Maksimum	Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed □	
Lugt	Ingen lugt					Subjektiv vurdering*			
Smag	Normal					Subjektiv vurdering*			
Prøvetagning, kemi	Stikprøve					DS/ISO 5667-5:2006			
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve					ISO 19458:2006			
pH	7,3		7,0	8,5		DS 287:1978, Felt		+/- 0,2	
Ledningsevne, 20°C	929			2500	µS/cm	DS/EN 27888:2003, Felt	10	+/- 6 %	
Farvetal-Pt	1,9			15	mg/l	DS 289	1	+/- 15 %	
Turbiditet	0,12			1	FTU	DS/EN ISO 7027:2001	0,05	+/- 15 %	
Jern	<0,01			0,2	mg/l	ICP-MS 1)	0,01	+/- 10 %	
chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0,01			0,010	µg/l	LC-MS 1)*	0,01	+/- 20 %	
Kimtal 22 °C PCA	<1			200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,150(lg)	
Coliforme bakterier	<1			i.m.	cfu/100 ml	ISO 9308-2 1)	1	+/- 0,314(lg)	
Eschericia coli (E. coli)	<1			i.m.	cfu/100 ml	ISO 9308-2 1)	1	+/- 0,314(lg)	



DANAK
Test reg. nr. 428

Analysereport

Rekvirent:	Vandværket Lyngen Snogebækvej 3 4600 Køge	Sagsnavn:	Vandværket Lyngen Gruppe A+B parametre		
		Sagsbeh.:	Sten Henriksen		
Prøver modtaget:	29-04-2019	Analyse påbegyndt:	29-04-2019	Rapportdato:	07-05-2019
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Rapport nr.:	1918-618
				Bilag:	0

Overskridelser: ingen

Betegnelser:

□ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænse niveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 974 27. juni 2018 & 1068 af 23. august 2018

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:

* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.

Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjælp af temperaturkompensering.

Detektionsgrænsen for aggressiv CO₂ varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 974 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Min. og max.-værdier ifl. Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

Øvrige analyser er lavet hos Højvang, Dianalund

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Vandværket Lyngen, Sten, sh@vvlyngen.dk

Køge Kommune, grundvand@koege.dk

Vandværket Lyngen, vand@vvlyngen.dk

Vandværket Lyngen, formand, jareje@gmail.com

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af


Gitte Pedersen

Laborant